

# OBH NORDICA VETÄÄ VAPAAEHTOISESTI TAKAISIN TIETYT SMOOTHIE TWISTER -TEHOSEKOITTIMIEN TERÄOSAT

Takaisin veto koskee 6620, 7757, 7758, 7759 ja 7760 –teräosia. Joissain harvinaisissa tapauksissa sekoitustoiminto voi käynnistyä, kun teräosa asetetaan laitteeseen, vaikka pullo ei ole paikallaan.

Kun tarkistat, koskeeko takaisin veto tuotettasi, irrota pistoke pistorasiasta.

Tarkista teräosa seuraavasti:



Jos teräosan pohjassa ei ole näkyviä ruuveja, teräosaa voi käyttää turvallisesti. Takaisin veto ei koske kyseistä tuotetta.



Jos teräosan pohjassa näkyy ruuveja, tarkista tuotteen pohjaan painettu tuotantokoodi (kuva 3)



XX N  
VIIKKO VUOSI

Takaisin veto koskee teräosia, joiden pohjassa näkyy ruuveja (kuva 2) ja joiden tuotantokoodit ovat välillä **vko 37 vuosi 2016 3716N** ja **vko 45 vuosi 2017 4517N**.

**Kaikki muut tuotantoerät ovat täysin turvallisia ja tehosekoittimia voidaan käyttää tavalliseen tapaan.**



Jos takaisin veto koskee tuotettasi, lopeta sen käyttäminen ja lähetä se maksutta käyttämällä Postin palautusnumeroa:

Postin palautusnumero 602773  
InfoCare Workshop Oy  
Silvastintie 1, 01510 Vantaa

Liitä lähetykseen nimesi, osoitteesi ja matkapuhelinnumerosi, jotta voimme lähettää uuden, turvallisen teräosan.  
**HUOMIO: LÄHETÄ PELKKÄ TERÄOSA pahviin pakattuna.** Säilytä muut tuotteen osat itselläsi.

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteys OBH Nordicaan sähköpostitse: [recall.fi@groupeseb.com](mailto:recall.fi@groupeseb.com) tai puhelimitse: 09-89 46 150.

Pahoittelemme takaisinvedosta aiheutunutta vaivaa.



DESIGNING  
GOOD LIFE